

Isar-Loisachbote

Datum: 07. September 2026

Holz auf der Autobahn sorgt für Unfälle

Pkw-Anhänger öffnet sich – mehrere Autos auf der A95 beschädigt

Icking – Eine Wand des Anhängers löste sich während der Fahrt – das sorgte für große Probleme. Ein Krailinger war am Freitag gegen 14.50 Uhr auf der A95 unterwegs. Der 72-Jährige hatte einen Holzanhängen dabei. Den hatte er von einer Firma gemietet und an seinem Auto montiert. Er war in Richtung München unterwegs – zwischen Wolfratshausen und der Rastanlage Höhenrain gab es aber ein Problem. Der Anhänger verlor einen Teil der Ladung, als der Mann auf der rechten Spur fuhr. Der obere Teil der hinteren Bordwand war offen, schreibt die Polizei.

Dadurch fielen bis zu 50 Holz-scheite auf die Fahrbahn. Das Material war offenfertig geschnitten – und verteilte sich als gefährliche Hindernisse auf der Autobahn.

Als der Fahrer das Unglück bemerkte, setzte er bei der nächsten Möglichkeit den Blinker. An der Einfahrt zur Rastanlage blieb er stehen und rief die Polizei. Die reagierte schnell. Beamte der Verkehrspolizei Weilheim sammelten die Holz-scheite von der Fahrbahn auf. Allerdings kam diese Hilfe für einige Autofahrer zu spät. „Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konn-



Auf der A95 verteilte ein defekter Pkw-Anhänger mehrere Holz-scheite.

DPA

ten insgesamt sechs Fahrzeuge ermittelt werden, die zumindest über ein Holzteil gefahren waren.“

Drei Autofahrer hatten schon Schäden festgestellt. Bei einem Auto wurde der Kühler beschädigt, ein platter Reifen wurde ebenfalls notiert. Bei einem Wagen waren die vordere Stoßstange und der Unterboden beschädigt. Die drei weiteren Fahrzeugbesitzer lassen ihre Autos in den kommenden Tagen in einer Werkstatt überprüfen, berichtet die Polizei. Bislang gehen die Beamten von einem Sachschaden von insgesamt 3500 Euro aus.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) überprüfte, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. In dem Zuge stellten die Beam-

ten fest, dass das Material des Anhängers nicht mehr in gutem Zustand war. „Die Ladebordwand hatte sich vermutlich aufgrund einer Materialermüdung einer Schweißnaht gelöst“, schreibt die VPI. Darüber hinaus bemerkten die Beamten, dass der 72-Jährige den Anhänger für den Holztransport nicht ausreichend gesichert hatte: Das Abreißseil hatte er nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden.

Das könnte teuer werden: Den Krailinger erwartet ein Bußgeldverfahren wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, dst